

2.2.	Отсутствуют фиксаторы в положениях «открыто» и «закрыто», обеспечивающие задержку автоматического закрывания; -края дверного полотна и ручки не выделены контрастным цветом -не нормативное размещение информации об объекте.		Оборудовать дверь фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто», обеспечивающими задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек; - края дверного полотна и ручки выделить контрастным цветом (фактурой); -разместить информацию об объекте на стене со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м., с дублированием рельефным шрифтом; -нанести контрастную и рельефную поверхность за 0,8 м перед дверью	II кв. 2019 г.
2.3.	Площадка перед входными дверями, тамбур имеет скользкую поверхность, отсутствуют пристенные поручни.		Установить пристенные поручни.	II кв. 2020 г.
3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)				
3.1.	Отсутствует схема движения инвалидов с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН.		Вывесить схему движения инвалидов с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН.	III кв. 2020г.
3.2.	Отсутствуют тактильные пиктограммы, обозначающие доступность маршрута, зон безопасности.		Обозначить тактильными пиктограммами доступность маршрута, зон безопасности.	III кв. 2019 г.
3.3.	Отсутствует обозначенное место для инвалида на		Выделить и обозначить место для инвалида на кресле-коляске	III кв. 2019 г.