

	кресле-коляскеили пользующегося костылями (тростью)		или пользующегося костылями (тростью)		
3.4.	<p>Отсутствие поручня вдоль стены;</p> <p>-отсутствуют тактильные напольные указатели перед лестницами;</p> <p>- отсутствуют бортики на боковых краях (не примыкающих к стене);</p> <p>-краевые ступени лестничных маршей и горизонтальные площадки перед ними не выделены контрастной маркировкой;</p> <p>-завершающая часть поручня менее 0,3 м.</p> <p>- лестницы не дублируются пандусами или подъёмными устройствами.</p>		<p>Установить нормативный поручень вдоль стены;</p> <p>-нанести тактильные напольные указатели за 0,6 м перед лестницами;</p> <p>-установить бортики не менее 0,02 м на боковых краях (не примыкающих к стене);</p> <p>-выделить контрастным цветом (материалом) краевые ступени лестничных маршей и горизонтальные площадки перед лестницами;</p> <p>-удлинить завершающие части поручня до 0,3 м.;</p> <p>-приобрести ТСР (лестницеход) для преодоления вертикальных препятствий (оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях)</p>	III кв. 2019 г.	
4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)					
4.1	<p>Отсутствие информации либо не нормативное размещение информации о помещениях</p> <p>-отсутствуют предупредительные тактильные полосы;</p> <p>-не обеспечена доступность</p>		<p>Обеспечить размещение информации о помещении в соответствии нормам п. 5.5.8 СП 59.13330.2012;</p> <p>-установить предупредительные тактильные полосы в соответствии с нормами п. 4.1.10</p>	IV кв. 2019 г.	