

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное»
Симферопольского района Республики Крым**
297524, Республика Крым, Симферопольский р-н, с. Верхнекурганное, ул. Подгорная, д.1
тел. 33-72-81, E-mail:ira.loseva.1965@mail.ru, ОКПО 00826316

Дорожная карта

По устранению нарушений требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки
31.05.2021 года (Предписание № 91/1/1)

Нарушения, требующие дополнительного финансирования

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	отметка о выполнении
1.	На объекте защиты пределы огнестойкости строительных конструкций кровли ниже REI 45 (техническое заключение Сектор № 5 ФГБУ «СЭУ ФПС № 93 «ИПЛ» МЧС России» № 3008/гз-2021 от 18.05.2021г.	(таблица 21 ч.2 ст. 87 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).	01.05.2022 г.	по мере финансирования
2.	На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» не имеет источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров (Письмо ГУ МЧС России по Республике Крым исх. №М-306-6515 от 26.05.2021 года)	(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.62)	01.05.2022 г.	по мере финансирования

3.	На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2020 п. 4.3.12 в здании не предусмотрено аварийное освещение	(ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	01.05.2022 г.	по мере финансирования
4.	На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 486.1311500.2020 п. 4.1, Таблица 1 п. 11 здание не оборудовано системой пожарной сигнализации	(ч. 2 ст. 54 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	01.05.2022 г.	по мере финансирования
5.	На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 3.13130.2009 п. 1 таб. 2 глава 7, помещения не обеспечены системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	(ч.2 ст. 54 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	01.05.2022 г.	по мере финансирования
6.	Руководитель организации не обеспечил наличие средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	(п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N	01.05.2022 г.	по мере финансирования

		1479		
7.	Объект защиты не обеспечен устройством подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на кровлю здания	(п. 2 ч. 1 ст. 90 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.05.2022 г.	по мере финансирования
8.	На объекте защиты руководителем организации не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта проверки	(п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479)	01.05.2022 г.	по мере финансирования
9.	На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» группа «Колокольчик» в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.3.3 ширина эвакуационного выхода в коридор составляет менее 1,2 м, а именно 0,84 м	(ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	01.05.2022 г.	по мере финансирования
10.	На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» группа «Колокольчик» в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.3.3 ширина эвакуационного выхода в коридор составляет менее 1,2 м, а именно 0,84 м.	(ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	01.05.2022 г.	по мере финансирования
11.	На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» группа «Колокольчик» допускается применение материалов и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	(подтверждающие документы не предоставлены) (ч. 7 ст. 134 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о	01.05.2022 г.	по мере финансирования

		требованиях пожарной безопасности»);		
12.	На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» группа «Колокольчик» в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 5.1.3 не имеет второго эвакуационного выхода	(ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.05.2022 г.	по мере финансирования
13.	На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» группа «Колокольчик» дверь эвакуационного выхода не оснащена приспособлением для самозакрывания	(п. 24 Правил противопожарного режима в РФ)	01.05.2022 г.	по мере финансирования
14.	На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» группа «Колокольчик» в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.3.3 ширина эвакуационного выхода в коридор составляет менее 1,2 м, а именно 0,84 м.	(ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.05.2022 г.	по мере финансирования
15.	На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» группа «Радуга» в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.3.3 ширина эвакуационного выхода в коридор составляет менее 1,2 м, а именно 0,77 м.	(ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	01.05.2022 г.	по мере финансирования
16.	На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» группа «Радуга» допускается применение материалов и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	(подтверждающие документы не предоставлены) (ч. 7 ст. 134 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.05.2022 г.	по мере финансирования
17.	На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с.	(п. 24 Правил противопожарного	01.05.2022 г.	по мере финансирования

	Верхнекурганное» группа «Радуга» дверь эвакуационного выхода не оснащена приспособлением для самозакрывания	режима в РФ)		
18.	На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» группа «Радуга» при эксплуатации эвакуационного выхода допускается загромождение пути эвакуации	(п. 27 Правил противопожарного режима в РФ)	01.05.2022 г.	по мере финансирования
19.	На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» группа «Радуга» в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.3.3 ширина эвакуационного выхода с раздевалки составляет менее 1,2 м, а именно 0,66 м.	(ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.05.2022 г.	по мере финансирования
20.	На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» группа «Огонек» игровое помещение допускается применение материалов и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. (подтверждающие документы не предоставлены)	(ч. 7 ст. 134 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	01.05.2022 г.	по мере финансирования
21.	На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» группа «Огонек» дверь эвакуационного выхода не оснащена приспособлением для самозакрывания	(п. 24 Правил противопожарного режима в РФ)	01.05.2022 г.	по мере финансирования
22.	На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» группа «Радуга» в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.3.3 ширина эвакуационного выхода с раздевалки составляет менее 1,2 м, а именно 0,85 м.	(ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	01.05.2022 г.	по мере финансирования
23.	На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» актовый зал	(ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля	01.05.2022 г.	по мере финансирования

	в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.3.3 ширина эвакуационного выхода составляет менее 1,2 м, а именно 0,56 м.	2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);		
24.	На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» актовый зал в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.3.3 ширина эвакуационного выхода составляет менее 1,2 м, а именно 0,85 м.	(ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.05.2022 г.	по мере финансирования
25.	На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» актовый зал допускается применение материалов и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. (подтверждающие документы не предоставлены)	(ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.05.2022 г.	по мере финансирования
26.	На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» спортивный зал допускается применение материалов и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	(ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.05.2022 г.	по мере финансирования
27.	На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» спортивный зал в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.3.3 ширина эвакуационного выхода составляет менее 1,2 м, а именно 0,75 м.	(ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.05.2022 г.	по мере финансирования
28.	На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» спортивный зал в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 5.1.3 не имеет второго эвакуационного выхода	(ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.05.2022 г.	по мере финансирования
29.	На объекте защиты МБДОУ	(ч. 4 ст. 53 ФЗ от	01.05.2022 г.	по мере

	«Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурбанное» в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.3.5 высота ограждения центральной лестницы, менее 1,2 м, а именно 0,84 м	22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);		финансирования
30.	На объекте защиты МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурбанное» в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.3.5 высота ограждения лестницы «Запасной выход», менее 1,2 м, а именно 0,84 м	(ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.05.2022 г.	по мере финансирования
31.	На объекте защиты в здании МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурбанное» в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п/п. (а) п. 4.4.1 ширина марша центральной лестницы, менее 1,35 м, а именно 1,24 м	(ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.05.2022 г.	по мере финансирования
32.	На объекте защиты в здании Детского сада «Мурзилка» в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п/п. (а) п. 4.4.1 ширина марша лестницы «Запасной выход», менее 1,35 м, а именно 1,18 м	(ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.05.2022 г.	по мере финансирования
33.	На объекте защиты в здании МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурбанное» в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.3.6 в пределах лестничного марша, допускается устройство ступеней различной высоты от 6 см до 17 см	(ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.05.2022 г.	по мере финансирования
34.	На объекте защиты в здании МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурбанное» в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2020 п. 4.4.6 дверь, ведущая на центральную лестничную клетку, не	(ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).	01.05.2022 г.	по мере финансирования

	оборудована приспособлением для самозакрывания (отсутствует доводчик)			
35.	На объекте защиты в здании МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2020 п. 4.4.6 дверь, ведущие на лестничную клетку «Запасной выход», не оборудована приспособлением для самозакрывания (отсутствует доводчик)	(ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).	01.05.2022 г.	по мере финансирования
36.	На объекте защиты руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	(п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации 16 сентября 2020 г. N 1479);	01.05.2022 г.	по мере финансирования
37.	На объекте защиты в здании МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» » руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещения «Цитовая»	(п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации 16 сентября 2020 г. N 1479);	01.05.2022 г.	по мере финансирования
38.	На объекте защиты в здании МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» руководител ь организации не обеспечил категорирование по	(п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением	01.05.2022 г.	по мере финансирования

	взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещения «Подсобка № 1 спортивный зал»	Правительства Российской Федерации 16 сентября 2020 г. N 1479);		
39.	На объекте защиты в здании МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещения «Подсобка № 2 спортивный зал»	(п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации 16 сентября 2020 г. N 1479);	01.05.2022 г.	по мере финансирования
40.	На объекте защиты в здании МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещения «Костюмерная №1»	(п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации 16 сентября 2020 г. N 1479);	01.05.2022 г.	по мере финансирования
41.	На объекте защиты в здании МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» руководитель	(п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.05.2022 г.	по мере финансирования

	<p>ь организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещения «Костюмерная № 2»</p>	<p>Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации 16 сентября 2020 г. N 1479);</p>		
42.	<p>На объекте защиты в здании МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» » руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений входящих в состав кухни</p>	<p>(п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации 16 сентября 2020 г. N 1479);</p>	01.05.2022 г.	по мере финансирования
43.	<p>На объекте защиты в здании МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2020 п. 4.4.6 дверь эвакуационного выхода из кухни не оборудована приспособлением для самозакрывания (отсутствует доводчик)</p>	<p>(ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).</p>	01.05.2022 г.	по мере финансирования

Заведующий

А.В. Кругликова