

Приложение 2  
к Акту обследования к паспорту  
доступности  
№ 1  
Муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад «Мурзилка» с.Верхнекурганное»  
от «12» декабря 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Мурзилка» с.Верхнекурганное» Симферопольского района Республики Крым, 297524, Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, село Верхнекурганное, улица Подгорная, дом 1.

№ п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная с фасадной стороны здания)	есть	3	10, 12	-краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой; -отсутствуют предупредительные тактильные полосы перед лестницей; -отсутствуют дополнительные разделительные поручни; -завершающая часть поручня не соответствует нормативам по длине; - в некоторых местах на ступенях разрушена облицовочная плитка.	О, С,К,Г,У	- выделить цветом или фактурой краевые ступени лестничных маршей; -установить предупредительные тактильные полосы перед лестницей за 0,8; -установить дополнительные нормативные разделительные поручни; - переоборудовать завершающую часть поручня в соответствии с нормативом	Орг. , ТР, ТСР