

Приложение 1

к Акту обследования к паспорту доступности
 № 1
 Муниципального бюджетного дошкольного
 образовательного учреждения
 «Детский сад «Мурзилка» с.Верхнекурганное»
 от «12» декабря 2016 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Мурзилка» с.Верхнекурганное» Симферопольского района Республики Крым, 297524, Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, село Верхнекурганное, улица Подгорная, дом 1.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значи-мо для инвалида (кате-гория)	Содержание	Вид ы рабо-т
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	6,7,8,	отсутствует информация об учреждении	К, О, С, Г, У	-вход на участок следует оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте; -установить кнопку вызова для оказания ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.	Орг., КР, ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	2	9,10,11	-неровная поверхность; -наличие ям шириной 0,5 м. -отсутствуют тактильные	К, О, С, Г, У	-ремонт поверхности покрытия к входам с нанесением цветовой и тактильной маркировки; -обеспечить	Орг., ТР, ТСР