

Приложение 6  
к Акту обследования к паспорту  
доступности  
№ 1  
Муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения  
«Детский сад «Мурзилка» с.Верхнекурганное»  
от «12» декабря 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Мурзилка» с.Верхнекурганное» Симферопольского района Республики Крым, 297524, Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, село Верхнекурганное, улица Подгорная, дом 1.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали- да (катего- рия)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	9,73, 74,	65, 66	Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации либо ее отсутствие	К,О, С,Г, У	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта в соответствии нормам п. 5.5. СП 59.13330.2012	Орг., ТР, ТСП
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне		9,73, 74	65, 66	Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения.	К,О, С,Г, У		