

1.1.	<p>Вход на участок следует оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте; -установить кнопку вызова для оказания ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.</p>	-	<p>Оборудовать доступными для МГН в том числе инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте; -установить кнопку вызова для оказания ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях</p>	III кв. 2019 г.	
1.2	<p>Ремонт поверхности покрытия к входам с нанесением цветовой и тактильной маркировки; -обеспечить информационное сопровождение к главному входу для инвалидов на креслах-колясках.</p>		<p>Обеспечить ремонт поверхности покрытия к входам с нанесением цветовой и тактильной маркировки; -обеспечить информационное сопровождение к главному входу и специальному входу для инвалидов на креслах-колясках. -переоборудовать пандус в соответствии с нормами СП 59.13330.2012</p>		
2. Вход (входы) в здание					
2.1.	<p>Отсутствует контрастная полоса перед дверью и вокруг колонн; Отсутствует контрастная полоса перед металлической решеткой для чистки обуви</p>		<p>Установить предупредительные тактильные полосы перед лестницей за 0,8 м.</p>	I кв. 2019 г.	