

	для МГН. Отсутствие световой сигнализатор звонка.		СП 59.13330.2012; провести работы по обеспечению доступа для МГН Предусмотреть установку светового сигнализатора.	
5. Санитарно-гигиенические помещения				
5.1.	Отсутствует туалетная комната оборудованная для МГН; -отсутствует кнопка вызова персонала		Необходимо обустроить универсальные туалетные кабины и, раковины; - установить кнопку вызова персонала.	IV кв. 2019 г.
6. Система информации на объекте (на всех объектах)				
6.1.	Отсутствует информационные стенды; голосовое оповещение, усилители звука и другие технологии для МГН.		Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта в соответствие нормам п. 5.5. СП 59.13330.2012	IV кв. 2020 г.
7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)				
7.1.	На остановке отсутствует схема движения МГН к объекту		Написать письмо в соответствующую инстанцию с приложением фотографии о размещении схемы движения МГН к объекту	до 01.12. 2020 г.