

Приложение 3

к Акту обследования к паспорту
доступности

№ 1

Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения

«Детский сад «Мурзилка» с.Верхнекурганное»

от «12» декабря 2016 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Мурзилка» с.Верхнекурганное» Симферопольского района Республики Крым, 297524, Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, село Верхнекурганное, улица Подгорная, дом 1.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Вестибюль	есть	5	19, 13	-отсутствие информации на путях движения, в т.ч. визуальной и тактильной; -отсутствует схема расположения помещений; -отсутствие тактильной полосы перед дверьми кабинетов и помещений.	К, О, С, Г, У	-организовать размещение комплексной системы информации от входа на пути движения внутри здания, в т.ч. информации, выполняющей предупредительную функцию в связи с изменением направления движения, перед входами в помещения, лестницей и др.;	Орг., КР, ТСР