

					средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей и возле колон; -отсутствует обозначение направлений движения ко входам.		информационное сопровождение к главному входу и специальному входу для инвалидов на креслах-колясках.	
1.3	Лестница (наружная)	нет			-		-	
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне		1,2	6,7,8,9,10,11	Не обеспечено беспрепятственное перемещение МГН по всему участку -не обеспечена информационная поддержка на всех путях движения.	К, О, С, Г, У	Обеспечить беспрепятственное и удобное перемещение МГН, организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением препятствий	Орг. , КР, ТР, ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ВНД	1,2	6,7,8	Организационные мероприятия, текущий ремонт, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно