

| | | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|----------------|--|--|---------------|---|----------------|
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | 3,4,5,6,7,8,34 | | - отсутствует системная информация на входе, не обеспечена доступность для МГН | К, О, С, Г, У | -организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением препятствия, провести работы по обеспечению доступа для МГН | Орг. , ТР, ТСР |
|--|-------------------------|--|----------------|--|--|---------------|---|----------------|

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|----------------|---------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Вход (входы) в здание | ВНД | 3,4,5,6,7,8,34 | 9,12,10 | Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно² (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона «вход (входы) в здание» признана ВНД, т.к. нет как минимум одного входа приспособленного для МГН.